



## LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA SUCATA

### 01 - Cobre

<b>CATEGORIA EXTRA</b> Exclusivamente fios limpos de cobre não estanhados com comprimento mínimo de 30 metros. Estão incluídos nessa categoria os fios trolley, quando constituídos de cobre puro. Os fios trolley com liga de estanho ou cádmio serão classificados na 2ª e 3ª categoria, respectivamente.	<b>SUPERMEL</b>
<b>1ª CATEGORIA</b> Exclusivamente cobre em fios limpos, livre de soldas e emendas. Estão incluídos nessa categoria os fios com isolamento de papel, algodão, seda, fiberglass, esmalte, plástico, cabos com capa de chumbo ou armados. A capa de chumbo é classificada na respectiva categoria, e o peso da isolação será descontado.	<b>MEL</b>
<b>2ª CATEGORIA</b> a) Cobre em chapas, tubos, perfilados, estamparia, fios sem solda e com isolação, quando não apresentam condições para serem classificados na 1ª categoria. O peso da isolação será descontado.	<b>MELA 1ª</b>
b) Fios esmaltados (industriais).	<b>MELA 2ª</b>
<b>3ª CATEGORIA</b> Fios estanhados ou de enrolamento com pontas de soldas ou queimados. Estamparia miúda, cavacos, calhas, tachos limpos, tubos e serpentinas de aparelhos de destilação, chapas de caldeiras, quando, devido à sua composição, não puderem ser classificados na 2ª categoria.	<b>MELBE</b>
<b>4ª CATEGORIA</b> Chuveiros, bóias, máquinas de café, aparelhos esterilizadores, tubos de extintores e de inseticidas, tachos queimados, calhas com soldas pesadas, radiadores de refrigeração, miudezas de cobre e peças niqueladas de cobre em geral.	<b>MELCE</b>
<b>02 - TOMBACK</b> Estamparia graúda de toback.	<b>VERMELHA</b>
<b>03 - ESTAMPARIA DE LATÃO</b>	
<b>1ª CATEGORIA</b> Estamparia graúda de latão.	<b>AMARELA</b>
<b>2ª CATEGORIA</b> Estamparia miúda de latão e tubos de latão.	<b>BEAMARELA</b>
<b>04 - PONTAS DE VERGALHÃO</b> Incluem-se nessa categoria rebarbas de forja de vergalhão de latão e os tubos de latão que não se enquadram na categoria acima.	<b>PONTAS</b>
<b>05 - CAVACO DE LATÃO</b> Somente de vergalhão e grosso. A parte fina eventualmente contida será classificada de acordo com sua perda.	<b>FARELO</b>
<b>06 - SUCATA LEVE DE LATÃO</b> Composta de estamparia limpa de latão estanhado.	<b>SUCALEVE</b>



07 - SUCATA PESADA DE LATÃO	
1ª CATEGORIA Composta de tubos niquelados e chapas niqueladas, casquilhos de lâmpadas e peças constituídas de chapas niqueladas em geral, torneiras, flanges e peças fundidas de latão, isentas de latão com alumínio ou bronze-alumínio.	SUCAPESADA
2ª CATEGORIA Retalhos de tubos, bendix, sincronizados e peças de latão, que não se enquadram na categoria acima.	SUCAPEBE
08 - HÉLICES DE NAVIO	
	SOB CONSULTA
09 - TELAS E LÂMINAS DE BRONZE	
	TELA
10 - BRONZE	
1ª CATEGORIA Sucata de bronze isenta de latão e de bronze-alumínio. Nas peças compostas de mais de um material, a liga estranha será paga de acordo com a sua classificação. Mancais e lingotes serão comprados de acordo com nossa análise.	ABRONZE
2ª CATEGORIA Composta de registros e outras peças de liga baixa que, devido à sua composição, não se enquadram na 1ª categoria.	BEBRONZE
3ª CATEGORIA Radiadores (desconta-se o ferro).	CEBRONZE
4ª CATEGORIA Cavaco de bronze, sem mistura de cavaco de latão, alumínio e outros. O cavaco misturado será classificado de acordo com nossa análise.	DEBRONZE
<b>Obs.: Material posto em nossa usina e sujeito a classificação.</b> A sucata que não se encaixar em nenhum dos itens da presente lista será comprada de acordo com a análise e mediante prévio entendimento com o fornecedor.	